



PROBENAHMES



20.08.2015



ACHTUNG RAUMLUFTMESSUNG
! TÜRE AUF KEINEN FALL ÖFFNEN !

ADRESSDATEN

Auftraggeber: **Ascona Gesellschaft** Datum: **20.08.2015**
Straße: **Eschenriederstr. 65** Ort: **82194 Gröbenzell**

SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM | Dammstraße 5; 86420 Diedorf RAUMDATEN

Ort der Probenahme: **SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM** Geschoss: **KH 1 - EG** Raum: **Physik III - NE 02**

Person | Lüftung:
Querlüftung nach DIN 16000 von: **8:00** Uhr bis: **8:30** Uhr
RLT-Anlage (Klima, Lüftung) an aus seit **13:30** Uhr

Letzte 24h Raumpflege nebelfeucht mit Wasser? nein ja

Letzte 24h Raumpflege mit chemischen Reinigungsmitteln? nein ja

Möblierung im Raum vorhanden? nein ja

Überflüssige Gegenstände entfernt? nein ja

Parfüme, Duftstoffe, Farben, Reiniger entfernt? nein ja

Räume optimal temperiert (19 - 24°C)? nein ja

Beschattung der Räume ca. 24h? nein ja

Türen und Luftschlitze sind abgeklebt? nein ja

Alle Fenster und Öffnungen sind geschlossen? nein ja



PROBENAHMME



20.08.2015



**ACHTUNG RAUMLUFTMESSUNG
! TÜRE AUF KEINEN FALL ÖFFNEN !**

ADRESSDATEN

/// Auftraggeber: Ascona Gesellschaft	/// Datum: 20.08.2015
/// Straße: Eschenriederstr. 65	/// Ort: 82194 Gröbenzell

SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM | Dammstraße 5; 86420 Diedorf RAUMDATEN

/// Ort der Probenahme /// Geschoss: KH 1 - 1.OG /// Raum: **6. Klasse – N 1.03**

/// Person Lüftung:			
/// Querlüftung nach DIN 16000	/// von:	8:00 Uhr	/// bis: 8:30 Uhr
/// RLT-Anlage (Klima, Lüftung)	an <input type="checkbox"/>	aus <input type="checkbox"/>	/// seit 13:30 Uhr

- /// Letzte 24h Raumpflege nebelfeucht mit Wasser? nein ja
- /// Letzte 24h Raumpflege mit chemischen Reinigungsmitteln? nein ja
- /// Möblierung im Raum vorhanden? nein ja
- /// Überflüssige Gegenstände entfernt? nein ja
- /// Parfüme, Duftstoffe, Farben, Reiniger entfernt? nein ja
- /// Räume optimal temperiert (19 - 24°C)? nein ja
- /// Beschattung der Räume ca. 24h? nein ja
- /// Türen und Luftschlitze sind abgeklebt? nein ja
- /// Alle Fenster und Öffnungen sind geschlossen? nein ja



PROBENAHEME



20.08.2015



ACHTUNG RAUMLUFTMESSUNG
! TÜRE AUF KEINEN FALL ÖFFNEN !

ADRESSDATEN

Auftraggeber: **Ascona Gesellschaft** Datum: **20.08.2015**
Straße: **Eschenriederstr. 65** Ort: **82194 Gröbenzell**

SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM | Dammstraße 5; 86420 Diedorf RAUMDATEN

Ort der Probenahme: **SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM** Geschoss: **KH 1 - 1.OG** Raum: **5. Klasse - N 1.19**

Person | Lüftung:

Querlüftung nach DIN 16000 von: **8:00** Uhr bis: **8:30** Uhr

RLT-Anlage (Klima, Lüftung) an aus seit **13:30** Uhr

Letzte 24h Raumpflege nebelfeucht mit Wasser? nein ja

Letzte 24h Raumpflege mit chemischen Reinigungsmitteln? nein ja

Möblierung im Raum vorhanden? nein ja

Überflüssige Gegenstände entfernt? nein ja

Parfüme, Duftstoffe, Farben, Reiniger entfernt? nein ja

Räume optimal temperiert (19 - 24°C)? nein ja

Beschattung der Räume ca. 24h? nein ja

Türen und Luftschlitze sind abgeklebt? nein ja

Alle Fenster und Öffnungen sind geschlossen? nein ja



PROBENAHRME



20.08.2015



ACHTUNG RAUMLUFTMESSUNG
! TÜRE AUF KEINEN FALL ÖFFNEN !

ADRESSDATEN

Auftraggeber: **Ascona Gesellschaft** Datum: **20.08.2015**
Straße: **Eschenriederstr. 65** Ort: **82194 Gröbenzell**

SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM | Dammstraße 5; 86420 Diedorf RAUMDATEN

Ort der Probenahme: **SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM** Geschoss: **KH 2 - 2.OG** Raum: **9. Klasse - W 2.09**

Person | Lüftung:

Querlüftung nach DIN 16000 von: **8:00** Uhr bis: **8:30** Uhr

RLT-Anlage (Klima, Lüftung) an aus seit **13:30** Uhr

Letzte 24h Raumpflege nebelfeucht mit Wasser? nein ja

Letzte 24h Raumpflege mit chemischen Reinigungsmitteln? nein ja

Möblierung im Raum vorhanden? nein ja

Überflüssige Gegenstände entfernt? nein ja

Parfüme, Duftstoffe, Farben, Reiniger entfernt? nein ja

Räume optimal temperiert (19 - 24°C)? nein ja

Beschattung der Räume ca. 24h? nein ja

Türen und Luftschlitze sind abgeklebt? nein ja

Alle Fenster und Öffnungen sind geschlossen? nein ja



PROBENAHEME



20.08.2015



ACHTUNG RAUMLUFTMESSUNG
! TÜRE AUF KEINEN FALL ÖFFNEN !

ADRESSDATEN

Auftraggeber: **Ascona Gesellschaft** Datum: **20.08.2015**
Straße: **Eschenriederstr. 65** Ort: **82194 Gröbenzell**

SCHMUTTERTAL-GYMNASIUM | Dammstraße 5; 86420 Diedorf RAUMDATEN

Ort der Probenahme: // Geschoss: **KH 2 - 2.OG** // Raum: **9. Klasse - W 2.11**

Person | Lüftung:
Querlüftung nach DIN 16000 // von: **8:00** Uhr // bis: **8:30** Uhr
RLT-Anlage (Klima, Lüftung) // an // aus // seit **13:30** Uhr

- Letzte 24h Raumpflege nebelfeucht mit Wasser? // nein // ja
- Letzte 24h Raumpflege mit chemischen Reinigungsmitteln? // nein // ja
- Möblierung im Raum vorhanden? // nein // ja
- Überflüssige Gegenstände entfernt? // nein // ja
- Parfüme, Duftstoffe, Farben, Reiniger entfernt? // nein // ja
- Räume optimal temperiert (19 - 24°C)? // nein // ja
- Beschattung der Räume ca. 24h? // nein // ja
- Türen und Luftschlitze sind abgeklebt? // nein // ja
- Alle Fenster und Öffnungen sind geschlossen? // nein // ja